

TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis parametru	Hodnota parametru	
Název výrobku	Přisavný držák na sklo	
Model	MSW-GSL2-10080-2PC	
Maximální vodorovná únosnost [kg]	100	
Maximální svislá únosnost [kg]	80	
Počet přísavek	2	
Průměr přísavky [mm]	Φ118	
Hmotnost [kg]	0,7	
Popis parametru	Hodnota parametru	
Název výrobku	Přisavný držák na sklo	
Model	MSW-GSL2-120100-3PC	MSW-GSL2-5040-1PL
Maximální vodorovná únosnost [kg]	120	50
Maximální svislá únosnost [kg]	100	35
Počet přísavek	3	1
Průměr přísavky [mm]	Φ118	Φ115
Hmotnost [kg]	1	0,7

1. VŠEOBECNÝ POPIS

Návod slouží jako nápověda pro bezpečné a spolehlivé používání. Výrobek je navržen a vyroben přesně podle technických údajů s použitím nejnovějších technologií a komponentů a se zachováním nejvyšších jakostních standardů.

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A SNAŽTE SE JEJ POCHOPIT.

Pro zajištění dlouhého a spolehlivého fungování zařízení provádějte pravidelný servis a údržbu v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Technické údaje a specifikace uvedené v návodu k obsluze jsou aktuální. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny pro zvýšení kvality.

Vysvětlení symbolů



Před použitím se seznamte s návodem.



POZOR! Obrázky v tomto návodu jsou ilustrační. V některých detailech se od skutečného vzhledu stroje mohou lišit.

Originálním návodem je německá verze návodu. Ostatní jazykové verze jsou překladem z německého jazyka.

2. Bezpečnost používání



POZNÁMKA! Přečtete si tento návod včetně všech bezpečnostních pokynů. Nedodržování návodu a výstrah může způsobit těžký úraz nebo smrt.

Pojem „zařízení“ nebo „výrobek“ v bezpečnostních pokynech a návodu se vztahuje na přisavný držák na sklo.

3.1 Osobní bezpečnost

- Na pracovišti udržujte pořádek a dobré osvětlení. Nepořádek nebo špatné osvětlení mohou vést k úrazům. Buďte předvídaví a sledujte, co se během práce kolem vás děje. Při práci se zařízením vždy zachovávejte zdravý rozum.
- Při práci se zařízením buďte pozorní, řiďte se zdravým rozumem. Chvilka nepozornosti při práci může vést k vážnému úrazu.

3.2. Bezpečné používání zařízení

- Budete-li mít pochybnosti, zda výrobek funguje správně, nebo zjistíte poškození, kontaktujte servis výrobce.
- Výrobek může opravovat pouze servis výrobce. Opravy neprovádějte sami!
- Zařízení nepřetěžujte.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků, které významně snižují schopnost ovládat zařízení.
- Zařízení udržujte v dobrém technickém stavu.
- Nepřipevňujte předměty s hmotností překračující maximální únosnost držáku.

4. Zásady používání


Přisavný držák na sklo je zařízení určené pro připevnění, montáž atp. hladkých předmětů vyrobených z materiálů s neporézní strukturou.

Odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku použití zařízení v rozporu s určením nese uživatel.

4.1 Popis zařízení

MSW-GSL2-10080-2PC,

MSW-GSL2-120100-3PC



MSW-GSL2-5040-1PL

- Rameno
- Držák
- Přísavka

4.2 Příprava k práci/Práce se zařízením

Držák je přizpůsoben připevnění na krátkou vzdálenost předmětů s rovným, hladkým a neporézním povrchem, např. vyrobených ze skla nebo plastu. Povrch upevňovaného předmětu a samotných přísavek musí být čistý a suchý.

Chcete-li držák správně použít:

- Uvolněte rameno.
- Přísavku přiložte k čistému povrchu a přitlačte ji.
- Zablokujte rameno.
- Ujistěte se, že držák je správně uchycen a začnete připevňovat předmět.

4.3 Čištění a údržba

- K čištění povrchu používejte výhradně prostředky neobsahující žíravé látky.
- K čištění používejte měkký hadřík.
- Zařízení skladujte na suchém a chladném místě, chráněném proti vlhkosti a přímému slunečnímu záření.

